

**Заключение Сервисного Центра № 1/14/07/09
от 14.07.2009 г.**

Сервисным центром ООО «Формула ИТ» произведена техническая экспертиза клавиатуры «LPOS-064-M02»

Экспертиза выявила: Клавиатура «LPOS-064-M02» не совместима со следующим оборудованием:

1.- POS компьютер MOREX Cubid T3310B

Материнская плата - NTS-671PD

Чипсет Intel – 852GM ICH4

Интегрированный процессор – Intel Celeron (600МГц)

Память – DDR 512Mб PC3200 (400МГц)

HDD – WD 80Gb

БП – 60W

Заключение: При включении/выключении POS-ПК клавиатура работает не стабильно (В серии из 100 включений были выявлены 12 случаев зависаний клавиатуры.)

2.- Системный блок Office GA-945GC

Материнская плата - GigaByte i945GC

Чипсет - Intel 945GC (NG82945GC + NH82901G (ICH7))

Процессор - Intel Celeron D430 (1800МГц)

Память – DDR2 512Mб PC6400 (800МГц)

HDD - WD 160Gb

БП – 250W

Заключение: При включении/выключении POS-ПК клавиатура работает не стабильно (В серии из 100 включений были выявлены 7 случаев зависаний клавиатуры.)

Экспертиза выявила: Клавиатура «LPOS-064-M02» совместима со следующим оборудованием

1.- POS компьютер

Материнская плата GigaByte M61PME-S2P

Чипсет NVIDIA – GeForce6100+nForce430

Процессор - AMD LE1250 Sempron (2200МГц)

Память – DDR2 1024Mб PC6400 (800МГц)

HDD – WD 250Gb

БП – 400W

**Заключение: При включении/выключении POS-ПК клавиатура работает стабильно
(В серии из 100 включений не было выявлено случаев зависаний.)**

2.- POS компьютер

Материнская плата - ASUS P5GC-MX

Чипсет - Intel 945GC Express

Процессор - Intel Pentium4 631 (2000МГц)

Память – 512Мб PC6400 (800Мг)

HDD – Seagate 80Gb

БП – 300W

**Заключение: При включении/выключении POS-ПК клавиатура работает стабильно
(В серии из 100 включений не было выявлено случаев зависаний.)**

Инженер службы ремонта

Москвин Р. О.